

Fisa tehnica Gel de aplicare pentru folii solare

Descriere generală:

Gelul de aplicare este un agent lichid special formulat pentru montajul foliilor solare (tint), atât pe geamurile auto, cât și pe suprafețele vitrate arhitecturale. Acesta ajută la reducerea contaminării cu praf, optimizează alunecarea foliei în timpul poziționării și contribuie la o uscare uniformă, fără urme sau bule de aer.

Instrucțiuni de utilizare:

1. Pregătirea suprafeței:
 - Curățați riguros sticla folosind soluții dedicate și racletă specială pentru îndepărtarea impurităților și a reziduurilor de pe geam.
 - Clătiți bine pentru a elimina orice urme de detergent sau substanțe chimice.
2. Aplicarea gelului:
 - Agitați bine flaconul înainte de utilizare.
 - Aplicați o cantitate suficientă de gel atât pe suprafața interioară a geamului, cât și pe partea adezivă a foliei solare, imediat înainte de montaj.
 - Asigurați distribuția uniformă pe întreaga zonă pentru o manevrare optimă.
3. Montarea foliei:
 - Poziționați folia pe geam și ajustați cu ușurință în poziția dorită.
 - Folosiți o racletă profesională (ex. BlueMax) pentru a elimina excesul de gel și aer, prin mișcări ferme din centru spre exterior.
4. Finisare și uscare:
 - Ștergeți marginile cu o lavetă curată din microfibră.
 - Nu pulverizați apă suplimentară peste folie după racletare.
 - Gelul va facilita uscarea rapidă și va contribui la o aderență curată, fără pete.

Recomandări importante:

- Se recomandă utilizarea în spații cât mai curate pentru a minimiza contaminarea.
- Temperatura optimă de lucru: 18°C – 30°C.
- Evitați expunerea directă la raze solare în timpul montajului.
- Nu combinați cu alte soluții de aplicare (ex: apă + detergent sau săpun).
- Nu se recomandă utilizarea pe suprafețe tratate anterior cu silicon.

Ideal pentru aplicatori profesioniști care caută o soluție eficientă, curată și predictibilă în procesul de montaj al foliilor solare.

Ambalare: Canistra HDPE 5L